

Erledigt

AMD Hackintosh für verlässliches Arbeiten im Audiobereich?

Beitrag von „ralf.“ vom 6. Oktober 2019, 10:39

Wegen Thunderbolt wäre es eigentlich sinnvoll dafür einen neuen Thread aufzumachen. Da gibt es nur wenige Experten.

EDIT

Du hattest die Hardware ja schon bestellt, hattest du im ersten Posting geschrieben. Hab noch mal ein paar Sachen nachgelesen. Besser wäre ein Board mit Thunderbolt-Header. Und einer separaten Thunderbolt-Karte.

Vielleicht kannst du das noch ändern. https://geizhals.eu/?cat=mbam4&xf=4770_l211-AT%7E7088_TB5AIC#gh_filterbox