

[Sammelthread] macOS Catalina 10.15 Dev-Beta Erfahrungen

Beitrag von „griven“ vom 7. Oktober 2019, 17:12

Ich würde für den ersten Aufschlag mal die Plugins von FakeSMC oder VirtualSMC je nachdem was Du verwendest entfernen und gucken ob Du weiter kommst. Die gezeigte Meldung ist nicht ganz eindeutig denn zum einen ist vom NVMEController die Rede zum anderen meckert aber auch der SuperIO Sensor über eine falsche DeviceID hier würde ich zunächst mal ansetzen.