

Erledigt

Mac OS Install auf AMD Desktop PC

Beitrag von „ralf.“ vom 7. Oktober 2019, 22:45

Solche Probleme treten meist bei den älteren Boards auf die schon USB3 haben. Vielleicht mal USB3 im Bios deaktivieren