

# **ASUS X299-Deluxe II, RADEON VII - Hilfe!**

**Beitrag von „DamianDM“ vom 8. Oktober 2019, 08:44**

Hallo und erst mal gute Besserung...

Ich hab den zweiten Thread aufgemacht, da mir der andere Forumbereich auch passend erschien.

Danke dass Du in die EFI reingeschaut hast - aber ich weiß beim besten Willen nicht WAS ich aus Deiner Anleitung nicht übernommen haben soll.

Dass ich zuletzt die 4895 benutzt habe, liegt daran dass ich GENAU NACH deiner Anleitung vorgegangen bin - und dort ist eben die 4895 zu sehen. Natürlich hab ich auch die neuste Version getestet - dasselbe Ergebnis.

Welche überflüssigen Treiber meinst Du? Ich habe nichts weiteres bewusst hinzugefügt oder entfernt? Ich erstelle den Stick mit BDUtility, öffne den in der MacOS VM, Clover drauf mit Deinen Vorgaben, dann kopiere ich Deine config.plist drauf, bearbeite diese (viel zu ändern ist da nicht), insges. 11 kexte drauf - und das wars... Was übersehe ich?