

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „locojens“ vom 8. Oktober 2019, 18:03

[Zitat von al6042](#)

Das scheint aber eher am BIOS zu liegen.

Habe gestern das Update von 1005 auf 1302 auf meinem Z390-A versucht und hatte danach den gleichen Fehler.

Ein Rückweg auf 1005 ging nicht, sodass auf 1105 ausgewichen wurde, was den gleichen Fehler wieder warf...

Erst mit 1005 bootet die Kiste wieder einwandfrei... hat mich nebenbei auch ein neues Mainboard gekostet, da der manuelle Rückschritt von 1105 auf 1005 mal komplett in die Hose ging.

Ging mir beinahe genauso...

Darum habe ich jetzt ne ROG Strix die Prime-A läuft mit 1302 aber super mit Windows...