

In Arbeit MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC, BIOS 1.60, Catalina 10.5.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 9. Oktober 2019, 18:35



Es waren drei Faktoren die ich replizieren konnte:

- Clover Version
- Version der Kexte
- ACPI Patches settings im Clover
- ACPI Fixes
- Kernel Kext Patches im Clover

Wen ich veraltet Kext oder Clover Versionen benutzte, ging eben nur Bios 1.20

Dann kombinierte ich die ACPI und Kext patches bis auch die USB 3.1 gen 2 liefen!

Natürlich können hier die Profis viel mehr raus holen, aber für mich als "Geselle" des Faches, langt es allemal. Bin jedoch für Verbesserung dankbar...