

Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Oktober 2019, 13:36

Natürlich liegt das am Port Limit. macOS erkennt als erstes die HS Anteile (USB 2). Wenn diese bereits das Limit sprengen, kommen keine SS Anteile (USB 3) dazu. Entsprechend hat du dann nur USB 2 und kein USB 3.