



Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „faxxe71“ vom 10. Oktober 2019, 16:22

Testweise mal aus diesem Thread von CMMChris: [Port Patch 10.14.5](#)

Obwohl ich eine Neuinstallation von 10.14.6 gemacht habe dürften die auch gehen. Hat mich ziemlich verwirrt 😬

auch diese vielen Port Limit Patches die schon im Clover Configurator vordefiniert sind. Alle rein - keinen rein - nur die, welche sich auf die gleiche Version beziehen????  

-faxxe