

HP Elitebook 810 G3 Touchpad und Batterieanzeige funktionieren nicht.

Beitrag von „Rioluu“ vom 11. Oktober 2019, 20:56

Es passiert leider immernoch der selbe Fehler und beim Anfang steht auch "This system was automatically reboot after panic" (Das stand bei der EFI ausm Tomatenforum nicht da.) Und beim starten des Laptops bekomme ich nen Fehler "CMOS checksum invalid", da musste ich einmal neustarten und der Fehler war weg, aber jedesmal nachdem ich es wieder mit macOS probiert habe kam "CMOS checksum invalid" wieder.