

**Erledigt**

## **Asus B360M-A USB 3 Problem**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Oktober 2019, 11:12**

Da steht "USB Root Hub simulation". Somit ist es ein Hub. Dass da USB 3 steht tut nichts zur Sache. Das ist das Feld zur Auswahl des Typs. Das musst du selber setzen. Interne Hubs stehen für gewöhnlich auf Internal.

Im Screenshot von dir steht auch alles auf "USB3". Das kann nicht stimmen.