

Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Oktober 2019, 12:25

Die Power Properties fehlen noch. Ansonsten passt das wohl. Du könntest mal testen ob der USB auch ins Port Limit fällt oder nicht. Ich hatte nämlich schon Fälle wo diese nicht gezählt wurden. Entsprechend könntest du dann den rausgenommenen SS Anteil wieder dazupacken.