

Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Oktober 2019, 13:47

Eigentlich sollte das Hackintool die automatisch reinnehmen. Keine Ahnung warum das nicht geschehen ist.

Füge das hier in die info.plist der Kext ein:

Code

1. `<key>kUSBWakePortCurrentLimit</key>`
2. `<integer>2100</integer>`
3. `<key>kUSBWakePowerSupply</key>`
4. `<integer>5100</integer>`
5. `<key>kUSBSleepPortCurrentLimit</key>`
6. `<integer>2100</integer>`
7. `<key>kUSBSleepPowerSupply</key>`
8. `<integer>5100</integer>`

Direkt nach

Code

1. `<key>IOProviderMergeProperties</key>`
2. `<dict>`

und vor

Code

1. `<key>port-count</key>`
2. `<data>FwAAAA==</data>`