

**Erledigt**

# Neues Projekt -> HP Z400 Workstation Hackintosh

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 13. Oktober 2019, 13:32**

Da die HP Z400/Z600 und Z800 doch viele Gemeinsamkeiten hat, habe ich mal ein kleines Dok erstellt, welches mir und anderen Interessierten einen ersten Überblick über die Inhalte der EFI und der Spezifikation gibt. Derzeit sind mir einige Punkte noch nicht klar und daher mit Fragezeichen versehen.

Wäre schön wenn sich das noch mir eurer Unterstützung aufklärt;)

13.10.

in der Zwischenzeit habe ich viel versucht, aber leider noch immer ohne Erfolg.

Ich habe auf dem Stick, mit dem ich HS installieren wollte, den Ordner mit UEFI gelöscht, da er bei Legacy nicht verwendet wird.

Ebenso habe ich den Unterordner OFF geleert um zu einer schlanken Konfiguration zu kommen.

Habe die Kexte von Dir in meinen Ordner eingefügt, in der Hoffnung, es könnte daran liegen.

Ergebnis ist allerdings wie zuvor, er bootet vom Stick, ich starte die Installation und kurz vor dem Ende bricht er ab.

Ich kann noch sehen IOCONSOLEUSERS gIOScreenLockState 3, hs 0, bs =

dann wird der Bildschirm dunkel und das war es, dann kann ich nur noch Power off drücken.

Zuvor kam kexthd stall[1] (240s) 'AppleACPICPU'

kexthd stall ...[2] (240s)

...[3] (240s)

Hast Du eine Idee woran es noch liegen könnte?

Kannst bzw. hast Du mal einen Cinebench laufen lassen?

Habe die Version 20 getestet und war doch arg überrascht, dass der Z800 um ca. 25 % langsamer war als ein NUC mit Onboard Grafik.

Da ich darüber nachdenke mal Videoschnitt damit zu machen, nicht unwichtig.

Danke und Gruß

Günter

Gruß

Canyonwalker