

Erledigt

BCM94360CS Wlan geht, Bluetooth nicht?

Beitrag von „StefanIsBuilding“ vom 13. Oktober 2019, 00:00

Hallo zusammen ich habe gerade eben noch eine alte BCM94360CS mit einem Adapter in mein Z390-I eingebaut (da wo das originale Modul auch eingebaut war...) und das WLAN wird mir sofort angezeigt. Signal ist zwar extrem schwach aber ich habe ja auch keine Antenne dran, also völlig normal. BT zeigt er aber immer als "Bluetooth: Not available" an. Ist es möglich, dass es auf dem Port gar nicht geht?

Der Adapter ist auch etwas zu kurz für die Karte, aber das sollte ja nichts machen oder?

