

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. Oktober 2019, 22:08

[Alpengroove](#) Hast du einen CMOS-Reset (danach natürlich die Bios-Einstellungen neu laden) und NVRAM-Reset gemacht, nachdem du auf iMac19,1 umgeschaltet hast? Wenn nicht: Bitte mal machen. Es ist eigentlich bestätigt, dass Sidecar mit dieser Konfiguration läuft.

[Gichin](#) Bei den Audioeinstellungen kann ich jetzt leider nur für Mojave sprechen, da funktioniert alles (inkl. HDMI-Audio auf dem Monitor – bzw. ich korrigiere: HDMI-Audio hab ich nicht probiert, aber DisplayPort-Audio geht auf jeden Fall)