

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Oktober 2019, 12:25

[plutect](#)

Hackintool ist da bissel dämlich programmiert, es zeigt, wenn vorhanden, auch mehrere USB-Controller an. Leider nicht direkt, welche Ports zu welchem Controller gehören. Das Portlimit besagt, das _JE_ Controller bis maximal 15 Geräte vorkommen dürfen. Also kann die tatsächliche Anzahl an Ports auch darüber liegen, wenn an verschiedenen Controllern. Wie du in deinem Screenshot siehst, werden bei dir im oberen Bereich mehrere Controller gelistet. wie gesagt, doof visualisiert. Sollte mal nachgebessert werden ...

IORegistryExplorer kann da eine gute Hilfe sein, zeigt es doch eine übersichtliche Baumstruktur.