

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „FriFlo“ vom 14. Oktober 2019, 21:46

[Zitat von JimSalabim](#)

Um zuverlässiges Booten immer zu gewährleisten, wird der Aptio Fix "OsxAptioFix2Drv-free2000.efi" beim iMac19,1 SMBIOS benötigt. Andere Aptio Fixes gewährleisten dies nicht zuverlässig, es muss also genau dieser sein. Beim iMacPro1,1 SMBIOS wird dagegen gar kein Aptio Fix benötigt.

Eine kleine Ergänzung: Bei mir funktioniert es (bisher stabil) auch ohne OsxAptioFix2Drv-free2000.efi, allerdings nur mit iGPU im BIOS deaktiviert (sonst gleiche Settings). Allerdings überlege ich auch, ob ich den OsxAptioFix2Drv-free2000.efi doch wieder verwende, da ja ohne iGPU wahrscheinlich sidecar in Catalina nicht geht, auch wenn ich noch eine lange Weile bei Mojave bleibe.