

mac os x cataliner auf board ohne uefi und eine xfx amd 7950 blankstem

Beitrag von „ralf.“ vom 15. Oktober 2019, 18:28

Wenn du von USB bootest, stürzt es nicht ab?

Bei Abstürzen, ist oft der Serial Port schuld. Der muss im Bios deaktiviert werden. Und der Nullcpupowermanagment.kext sollte auch zu den Kexten

Und was hier in letzter zeit war, ist alles auf Hardware-Probleme zurückzuführen.

Die BCM4331 sollen eigentlich oob laufen, mit Adapter