

# MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

**Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2019, 19:31**

Hm... die Liste ist meines Erachtens viel zu lang...

Markiere bitte alle Zeilen und entferne diese mit dem "Minus"-Symbol (zweites von links).

Dann nutzt du bitte das "Refresh"-Symbol (viertes von links), um die USB-Ports neu einzulesen.

Davon bitte nochmal einen neuen Screenshot posten.