

Erledigt

Rechner bootet nicht mehr

Beitrag von „g-force“ vom 16. Oktober 2019, 10:16

Daß man nach CMOS-Reset das BIOS komplett neu einstellen muß, ist ja normal. Wenn da jetzt alles original ist, braucht es auch keine Screenshots - die brauchen wir nur von den Einstellungen, die Du veränderst.