

Erledigt

## **BOOTEN HÄNGT BEI IOCONSOLEUSERS: GIOSCREENLOCKSTATE 3, HS 0, BS 0, NOW 0, SM 0X0**

**Beitrag von „Jvlivs“ vom 16. Oktober 2019, 22:55**

Ja das hatte ich bereits probiert, die Batterie liegt hinter der Tastatur. Leider ohne Erfolg, das einzige was war, dass ich einen Uhrzeit error bekommen habe. Eventuell nicht lang genug vom Strom gelassen?

Aber zu meinem eigentlichen Problem wegen den Bildschirmen, hast du da noch eine Idee?

Kann meinen Laptop halt ohne den Bildschirm gar nicht mehr verwenden. Ich habe allerdings auch einen EFI Ordner vom T420s geladen und NICHT von einem T420. Kann es deswegen zu dem Bildschirmfehler kommen und kann ich das noch irgendwie ändern ohne macOS neu aufzusetzen?

UPDATE:

Habe den EFI - Ordner neu draufgezogen und siehe da, es geht. Nur habe ich leider auf dem Internendisplay 4 sehr komische kleine, verbuggte Displays. Irgendwas stimmt da nicht 😊

Auf dem per Displayport angeschlossenen läuft alles perfekt...