

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Oktober 2019, 20:04

Bei Laptops muss man mit dem Deaktivieren von vorhandenen ECs aufpassen, der Embedded Controller macht hier mitunter wichtige Aufgaben!

[Harper Lewis](#) was meinst du mit umbenennen? Wenn du _STA umbenennst wirst du damit nicht mehr den Status verändern können... _STA wird hier einfach auf 0 gesetzt.