

**Erledigt**

## **HP Probook 430 G6 - KP bei Mojave Installation**

**Beitrag von „BS9“ vom 18. Oktober 2019, 10:37**

Mit Catalina leider ebenfalls wenig Erfolg und KP. Versucht habe ich bislang:

- UHD620 Initialisierung über "ig-platform-id" + WEG
- UHD 620 Initialisierung über Devices -> Properties
- Verschiedene Kombinationen von ACPI Patches
- SMBIOS MBP 15,4 , 15,2, sowie MacBook Air 8,2

Wäre Klasse, wenn sich das mal ein Experte anschauen könnte!