

Erledigt

Mini Custom Mac Gigabyte GA-Z77N-Wifi i3 3225 *Update 16.03*

Beitrag von „Tim_Taylor“ vom 2. März 2013, 09:44

Die USB Anschlüsse funktionieren alle, an den USB 3 Anschlüssen sollte man aber nur USB 3 Geräte anschließen.

Den dualen LAN Anschluß solltest Du nicht für das Routing verwenden, ein kleiner Switch kostet nur ein paar Euro.

Ob das Board passt ?

Schau in die Spezifikationen.

Eventuell gibts Probleme mit der Kühlung der Desktop CPU.

Es ist gar nicht so trival einen MiniPC ähnlich dem MAC-Mini nachzubauen, denn für solche kleinen Rechner verwendet man normalerweise Notebook Komponenten. Da hilft nur probieren.