

Erledigt

Ram Steckplatz wird nicht erkannt

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. März 2013, 11:11

Schick die von Hammerram zurück und hole dir dafür die gleichen von Geil
Dann wird es auch funktionieren wie trainer schon sagt.
Hab übrigens das gleiche MB wie du und es funktioniert alles super