

Asrock z390 Phantom Gaming itx bootet nicht weiter

Beitrag von „grecedrummer“ vom 20. Oktober 2019, 01:53

[Zitat von EnerGiehl](#)

Hab nur im Vorfeld deine CPU und GPU Einträge entfernt, das SMBIOS auf iMac Pro 1,1 und die Seriennummer geändert.

Ohne DW1560 können die beiden Einträge in der config.plist wohl auch gleich noch raus.

Ohne die config.plist zu editieren kam ich hier auch nicht wirklich weiter. Man sollte immer seine Hardware schauen dass auch die richtigen kexte geladen und/oder vorhanden sind.

Freud mich dass ich irgendwie helfen konnte ... 🤖

In diesem Sinne, viel Spaß