

Installation nVidia-Grafik GTX 750 Ti oder GTX 9XX.. auf Boards mit integrierter Intel-Grafik

Beitrag von „TwoReaper“ vom 20. Oktober 2019, 10:36

So Anleitung bin ich nochmals durchgegangen.

Zitat

Die NVIDIA WebDriver benötigen nach der Installation das spezielle Boot-Argument „nvda_drv=1“ in der Konfiguration eures Bootloaders.

Nvda_drv wird durch Sierra ja nicht mehr benötigt.

NVIDIA Injection Einträge "injectNvidia=false" ist doch nur den Haken im Clover nicht setzen richtig ?

weil sonst habe ich mich nach der Anleitung gehalten. Als Lösungsansatz zweck der System Definition habe ich mich zum test auf iMac 14,2 entschieden aber auch dies brachte somit keine Besserung.

Edit1: Nur über den HDMI Port funktioniert alles so wie es soll. Habe einfach VD-t im Bios ausgeschaltet in der config Dart=0 entfernt und einmal die Grafikkarte getauscht und wieder zurück gebaut. Nur Multi Monitoring klappt noch nicht da werde ich mir aber mal ein DP Kabel besorgen und testen.