

Asrock z390 Phantom Gaming itx bootet nicht weiter

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Oktober 2019, 15:30

Downgraden musst du nicht, einfach RTC Patch nutzen.

Nein, hier gibt es kein leichter oder schwieriger.

Auch bei Mojave würdest du beim selben Bios den RTC Patch benötigen und USBInjectAll + Port Limit Patch für die entsprechende macOS Version, falls keine Custom USB Kext im Einsatz.