


**Erledigt**

# Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „sunraid“ vom 20. Oktober 2019, 15:54

Hi Alex, so die Karte ist drin und es sieht aus, als ob alles richtig erkannt wird...



USB-C funktioniert, der Zugriff auf einen angeschlossenen Stick ist möglich. Der Test mit einem Thunderbolt Device muss noch ein klein wenig warten, ist noch auf dem Transportweg.