

macOS Catalina bootet nicht - matching deferred by IOUSBHostHIDDevice

Beitrag von „FlofiX3291“ vom 21. Oktober 2019, 17:20

Hallo zusammen,

da mir vor geraumer Zeit meine Festplatte mit High Sierra abgeraucht ist, habe ich so ziemlich die Lust auf macOS verloren, aber dennoch treibt es mich nun wieder in die Richtung. Ich versuche mich an macOS Catalina mit AMD Vanilla und Clover r5096 und konnte bereits einige Probleme selbst lösen, doch nun komme ich mit meinem Latein ans Ende. Ich bekomme beim booten einige Fehler die den AppleBusPowerController betreffen, sowie einen über IOUSBHostHIDDevice (nach diesem bootet das System auch nicht mehr weiter). Das einzige das ich weiß ist, dass es sich scheinbar um einen Fehler in meiner USB-Konfiguration handeln muss, aber das war es dann leider auch. Ich habe euch mal einen Screenshot vom Bildschirm mit den Fehlern und meinen EFI Ordner hochgeladen. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder hatte das gleiche Problem auf einem ähnlichen System.

Schönen Tag und Abend noch,

Florian