

Erledigt

Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt


Beitrag von „sunraid“ vom 22. Oktober 2019, 21:04

So, TerraMaster D2 Thunderbolt3 ist angekommen! 2 x 2TB Platten eingebaut, per Kabel angeschlossen, gestartet als RAID0 und es tut sich irgendwie nix.

Das Gerät taucht nirgendwo auf. Festplattendienstprogramm nix. In IOReg sehe ich auch keine Änderungen und im Hackintool auch nix.

Bin gerade ratlos!

IOReg



Hackintool



EDIT: Mhmm, PCI3_16 im Bios von X2 auf X4 gestellt und nun erscheint der Controller und die verbauten Festplatten 😊