

**Erledigt**

## **DW1560 Bluetooth will nicht**

**Beitrag von „majestic“ vom 22. Oktober 2019, 21:47**

Bitte, kein Problem. 😊

Ich würde die kext nochmal durchschauen und aussortieren was man davon nicht braucht.

Die BrcmBluetoothInjector wird soweit ich weiß ohne die BrcmFirmwareData und die BrcmPatchRAM3 benutzt.

Mit dem Hackintool kann man sich eine neue USBPort.kext erstellen.