

**Erledigt**

## **Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt**

**Beitrag von „sunraid“ vom 22. Oktober 2019, 22:08**

TB Boot Support ist an

USB Support ist an

Path, da bin ich mir noch nicht so sicher

PCI Slot ist in Verwendung

Nach Neustart bzw. abziehen und anstecken des Kabels sind die Laufwerke nicht mehr zu sehen

Kein Problem, ich mach hier jetzt auch Schluß! Morgen zwei wichtige Besprechungen, da muß ich noch ein bisschen Augenpflege betreiben 😊