

Erledigt

Neu HW kein Boot

Beitrag von „Iron-phil“ vom 23. Oktober 2019, 21:19

Ich habe schon irgendwo gelesen, dass das aktuellste BIOS für Probleme sorgt mit macOS. Das war glaube ich [al6042](#), der sein Board mit flashen in die ewigen Jagdgründe geschickt hat. Evtl. hat er dir noch einen Tipp.

Bei deiner EFI sind immer noch mehrere Aptio Fixes drin!! Habe eine raus geworfen.

Ich habe noch gesehen, dass du Tools von Tomaten Toni nutzt. Hier gibt es keinen Support für solche erstellte Systeme.

Mit den Tomatentools hast du evtl noch in /S/E und/oder S/L/E kexte installiert?

Probier die EFI hier im Anhang