

Erledigt

Moin! | Neu im Forum und erster Hackintosh | Generelle Fragen

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. Oktober 2019, 09:44

Für die RX580 bitte ins iMacPro1,1 SMBIOS wechseln und die Device Properties für die IGPU entfernen. Die IGPU außerdem im BIOS deaktivieren und die RX580 als primäre Grafikkarte festlegen. Dann sollte auch schon alles laufen.