

**Erledigt**

## **Neues Projekt -> HP Z400 Workstation Hackintosh**

**Beitrag von „Ka92928“ vom 25. Oktober 2019, 07:37**

Die Boardrevision ist exakt die selbe, jedoch ist die BIOS Version v03.61. Es könnte tatsächlich an der BIOS Version liegen, eventuell eine Inkompatibilität. Ich schaue mal ob ich das BIOS downgraden kann. Wie schaut es denn mit PCIe USB Karten aus? Sollte doch auch funktionieren oder nicht? Die bekommt man ja im Zweifel auch für kleines Geld.

Liebe Grüße

Update: Evtl wichtig für die anderen hier. Habe Sierra komplett auf einem 2. PC installiert und habe dann die SSD in den Z400 angesteckt. Und Voila, es klappt alles wunderbar.