

Asrock z390 Phantom Gaming itx bootet nicht weiter

Beitrag von „kelkit“ vom 25. Oktober 2019, 12:25

Habe 1:1 deine EFI eingesetzt, habe aber leider Probleme mit Sleep. Das einzige was ich geändert habe ist nach Einsetzen des Portlimit Patches gemeinsam mit USBInjectAll das Erstellen eines USB Ports kexts. Also hast du an der EFI keine Anpassungen vorgenommen, richtig?