

Erledigt Feintuning notwendig?

Beitrag von „Orakel“ vom 27. Oktober 2019, 12:44

Hallo zusammen!

Das hier ist mein erster Beitrag im Forum und ich komme direkt mit einem Anliegen daher.

Ich habe jetzt am WE endlich mal den Plan Hackintosh in Angriff genommen.

Mein Ablauf war, noch unter Windows mit der Virtual Box und High Sierra einen Bootstick für High Sierra zu erstellen.

Genutzt habe ich dabei UniBeast für den Stick und danach Multibeast für die Treiber usw.

Generell war das alles eine sehr holprige Geschichte. "Irgendwie" hat es dann am Ende geklappt. Aber das ist auch mein Problem. "Irgendwie"

Dazu direkt mein Anliegen. Wie kann ich nachprüfen, was noch fehlerhaft ist?

Eigentlich habe ich meine größten Probleme ausgeräumt. Grafikkarte wird richtig unterstützt, USB, LAN, Audio klappt.

Ich bin mir aber absolut nicht sicher, ob das so standhaft ist, weil ich diese Probleme immer irgendwie gelöst habe, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue. Ich habe herumprobiert und am Ende lief es.

Zu meinem System:

Motherboard: Gigabyte Z87X-D3H

CPU: Intel I5-4670K

Graka: MSI GTX 970 4GB

OS: High Sierra 10.13.6 mit den aktuellen Updates

Kann ich irgendwie nachprüfen, ob das System stabil läuft, ob mit den Treibern/kext's alles

richtig ist?

Ziemlich viel auf einmal. Aber danke schon eimal für eure Hilfe.

LG