

## **Erledigt** Feintuning notwendig?

**Beitrag von „al6042“ vom 27. Oktober 2019, 16:28**

Vielen Dank für die Infos... das schaut doch schon mal spannend aus.

Hast du auf der Kiste noch ein anderes Betriebssystem am laufen?

Wenn nein, dann ändere bitte folgende Einträge:

BIOS Features:

- CSM Support = Disabled (kann ggf. nur verändert werden, wenn du kurzzeitig die "Windows 8 Features" auf einen anderen Wert setzt)
- Boot Mode Selection = UEFI Only
- Storage Boot Option = UEFI Only