

Erledigt

Abit I-45CV Clover Audio und Lan Fragen

Beitrag von „bounty96“ vom 29. Oktober 2019, 22:40

Vielleicht hat das was mit Hardware oder Device ID's oder Ähnlichem zu tun.

Da müsstest du wirklich in der Kext File schauen und anpassen.

Oder evtl. mit Clover so eine FakeID? für die LAN Karte setzen?

Keine Ahnung ob und wie das geht. Device ID's anpassen ist ein Thema bei dem ich mich null auskenne und mich bis jetzt auch gut davor drücken konnte weil ich immer passende Kext's gefunden habe.

Vielleicht wird dieser LAN Chip auch grundsätzlich von OS X nicht unterstützt?

Das SMBIOS ändern wäre mal noch so ein Vorschlag wo ich aber nicht sicher bin ob es daran liegt oder es überhaupt etwas hilft.

Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

Ich habe die schlechte Angewohnheit dass ich jetzt einfach einfach eine neue (bzw. gebrauchte) Netzwerkkarte kaufen würde, wo bestätigt ist dass diese funktioniert xD

Ich weis aber auch dass das nicht die Lösung des aktuellen Problems ist.