

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. Oktober 2019, 13:01

[Chriscito](#) Wegen der Magic Mouse: Verwendest du ein 2,4-GHz-WLAN? Wenn ja, liegt das Problem wahrscheinlich hier. Das stört rein. Ich hatte dasselbe Problem, und seitdem ich das am Router deaktiviert habe und nur noch 5GHz verwende, ist die Verbindung entschieden besser. Die Magic Mouse scheint hier besonders betroffen zu sein. Mit dem Magic Trackpad geht es besser.

Wegen der anderen Sache: Ein iMacPro19,1-SMBIOS gibt es nicht. 😊 Welches verwendest du? iMac19,1 oder iMacPro1,1? Und welche M2 hast du?