

Erledigt

Thunderbolt Display (TB1) an Titan Ridge möglich?

Beitrag von „TheSnooze“ vom 30. Oktober 2019, 17:27

Danke [sunraid](#) für Deinen Beitrag!

Die [Bios Einstellungen](#), die wir gemeinsam haben, hatte ich auch so in meinem eingestellt. daran lag es also nicht.

Im Hackintool zeigt es mir die Titan-Ridge an:



Aber die PCI-Anzeige ist nach wie vor leer. Hast du eine Idee wie ich das beheben könnte?

Ansonsten muss ich es wohl einfach akzeptieren, dass das nicht funktioniert... 😞