

# Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „The\_Dave“ vom 30. Oktober 2019, 20:02

Hallo zusammen,

seit ein paar Betaversionen in Catalina funktioniert mein Bluetooth trotz aktuellen kexts nicht, wlan dafür komplett ohne Treiber. Meine EFI hat sich eigentlich nicht wirklich verändert, weshalb es etwas seltsam ist. Hat jemand eine Idee?