

Erledigt

## ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „Marvo97\_“ vom 30. Oktober 2019, 21:23

```
15 0 0xffffffff7f8301f000 0x4000 0x4000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2)
93D39664-55FB-9220-39AD-A436B33DB160 <7 4 3>
```

```
36 0 0xffffffff7f83023000 0x5000 0x5000 com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.5.8) 3E5CE5F4-
D712-39CA-B9D1-15BC016C0545 <12 11 4 3>
```

```
37 0 0xffffffff7f83028000 0x1e000 0x1e000 as.vit9696.Lilu (1.2.5) 01086656-4B99-3E58-A7BF-
3A8EB1370BA8 <7 5 4 3 2 1>
```

```
38 0 0xffffffff7f83046000 0x11000 0x11000 org.netkas.driver.FakeSMC (1787) 48B68964-E812-
3912-B518-AB8750DC2D22 <11 7 5 4 3 1>
```

```
57 0 0xffffffff7f83057000 0x21000 0x21000 com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.3.0d0)
DD6F3980-A110-3193-A5CE-B27F2A8C5458 <16 12 5 4 3 1>
```

```
58 0 0xffffffff7f82d88000 0x3000 0x3000 net.osrom.kext.Disabler (1.0.1) 7D158CD9-D1C2-
6ADC-D896-2FD8E29CD4AD <4 3>
```

```
90 0 0xffffffff7f80ae5000 0x4000 0x4000 com.nvidia.NVDAStartupWeb (10.3.3) 4F3B6943-C73B-
378C-9EA7-D36569B4B6D3 <12 4 3>
```

```
100 2 0xffffffff7f80b5b000 0x68f000 0x68f000 com.nvidia.web.NVDAResmanWeb (10.3.3)
9440CED0-E613-32B7-AAEB-13932263DD0F <93 88 87 12 7 5 4 3 1>
```

```
101 0 0xffffffff7f811ea000 0x1b6000 0x1b6000 com.nvidia.web.NVDAGP100HalWeb (10.3.3)
76B91C29-8578-33E2-9C91-A6CB7C5E2C56 <100 12 4 3>
```

```
104 0 0xffffffff7f81610000 0x108000 0x108000 com.nvidia.web.GeForceWeb (10.3.3)
A0AC8267-6414-3285-8E72-324956CAC278 <103 100 93 87 12 7 5 4 3 1>
```

Der Kext. ist drin, allerdings wird er mir beim zweiten Befehl nicht angezeigt. Habe dir mal das Ergebnis davon hier rein geschickt. Vielleicht kannst du mir nochmal weiterhelfen, den meine Audio Driver werden immer noch nicht erkannt.

p.s. codesign -v gibt mir nach der Eingabe auch nichts aus.

Habe ich vielleicht den falschen Apple HDA Treiber eingefügt oder liegt es an einem anderen Grund.

Ziemlich komplexes Thema, fällt mir gerade auf 😄😭