

# Kein Bluetooth mit BCM943602CS

**Beitrag von „locojens“ vom 31. Oktober 2019, 09:31**

Sehe ich genauso. Wenn es eine original Apple Karte ist benötigt die keine dieser Patch-Dinger. Habe 3 Stück in 3 verschiedenen Rechnern laufen und ALLE 3 funktionieren OOB ohne Patches... (sind 2 PCs und ein Laptop).

PS: es handelt sich um 2 -CS2 Karten und eine 2CS Karte.