

Erledigt

"Fein Tuning" nach Installation oder besser gesagt Stottern beseitigen

Beitrag von „Alpino219“ vom 31. Oktober 2019, 10:23

Hallo zusammen, entschuldigt das ich hier jetzt einfach rein schreibe aber ich hab noch nicht rausgefunden wie man ein eigenes Thema auf macht.

Ich hab ein kleines Audio Problem seit dem ich auf Catalina upgedatet habe.

Mein Sound läuft über eine externe Soundkarte von Roland. Mein Sound fängt an zu stottern oder wird doppelt wieder gegeben. Hab erst gedacht das liegt an der soundkarte habe aber den Treiber neu auf gesetzt und hab es dann mal mit meinem Bluetooth Headset probiert hab aber das selbe Problem.

Hat einer von euch ein ähnliches Problem?