

Erledigt

LG DVD-Laufwerk GSA-H55L funktioniert nicht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. März 2013, 15:14

In MultiBeast findest du einen Punkt "Drivers&Bootloaders/Drivers/Disk"! Dort dann "JMicron36x ATA" installieren!