

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 31. Oktober 2019, 10:38

Dann hast du nicht den Richtigen Port limit patch drin !!

Und für die originale BCM benötigst du auch keine Texte wie bereits erwähnt..