

# Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „The\_Dave“ vom 31. Oktober 2019, 11:35

[Zitat von CMMChris](#)

Edit: Versuche mal ein Ubuntu Live System zu starten und teste dort das Bluetooth.

Edit 2: Hast du eigentlich nach dem Entfernen der Kexte auch den Kext Cache neu aufgebaut?

Ok ich schaue mal was Ubuntu sagt. Ich habe gerade meinen usbpatch mit Hackintool neu gemacht, also der kext cache wurde mehrmals neu aufgebaut