

Erledigt

LG DVD-Laufwerk GSA-H55L funktioniert nicht

Beitrag von „Baron Samedi“ vom 4. März 2013, 17:24

Den Treiber habe ich installiert und den obligatorischen Neustart gemacht. Er ist jetzt auch in S/L/E vorhanden. Allerdings ist das DVD-Laufwerk nach wie vor nicht vorhanden bzw. wird nicht erkannt 😞 .

Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit?